



Institut für Umweltanalytik
Wasser Boden Luft Feuer

Institut für Umweltanalytik · Oberndorfer Str.1 · 91096 Möhrendorf

Wasserbeschaffungsverband Dietzhof

Herrn Florian Drummer
Dietzhof 72

91359 Leutenbach

Baucis Funke
Oberndorfer Straße 1
91096 Möhrendorf
09131 41071
kontakt@funkelabor.de
19.Juni 2026
26.06356
Ölunfall

Untersuchungsbericht: Ölunfall bei Quellschacht

Anlass und Auftrag

Beim Mähen der Quelfassung wurde Öl verloren. Die betroffene Stelle wurde ausgebaggert. Es wurden Bodenproben von der Baugrubensohle entnommen, es soll geprüft werden, ob hier noch Öl nachweisbar ist. Als Referenzprobe wurde einige Meter weiter eine Bodenprobe entnommen.

Probenkennzeichnung

Bezeichnung : Mischproben Boden
Probenart : Boden
Laboreingang : 18.06.2026

Probenahme

Probenehmer : Auftraggeber
Probenahmeort : Dietzhof Quelle
Probenahmedatum : 18.06.2026

Analysenmethoden

Parameter	Symbol	Einheit	Analysenmethode
Kohlenwasserstoff-Index		mg/kg	DIN EN 14039:05/01
Kohlenwasserstoffe, mobiler Anteil	C10-C20	mg/kg	LAGA KW/04

Analysenergebnisse

Parameter	Symbol	Einheit	Messwert	Messwert
Labornummer			26.06356	26.06357
Entnahmestelle			Referenzprobe	Sohle Ölunfall
Kohlenwasserstoff-Index		mg/kg	< 100	< 100
Kohlenwasserstoffe, mobiler Anteil	C10-C20	mg/kg	< 50	< 50

Beurteilung

In beiden Proben ist kein Öl nachweisbar.



Baucis Funke

Institut für Umweltanalytik
Oberndorfer Str. 1
91096 Möhrendorf

Tel. 09131 41071
E-Mail: Kontakt@FunkelLabor.de



Untersuchungsauftrag

Probenahmeprotokoll

Adresse	Auftraggeber
Firma	Dietzhoef
Name	
Straße, Ort	
Tel. / E-Mail	
Ansprechpartner vor Ort	

Probenkennzeichnung	
Bezeichnung	Referenz Mischprobe
Labornummer	356 357
Aussehen, Geruch	
Probenart	☐ Grundwasser ☐ Abwasser ☐ Material ☐ Gas ☐ Trinkwasser ☐ Abfall ☐ Öl ☐ ☐ Badewasser ☒ Boden ☐ Kosmetik
Enthält die Probe Gefahrstoffe?	Gefahrstoff: KW

Angaben zur Probenahme	
Probenehmer	Auftraggeber
Probenahmeort/Straße	Dietzhoef, bei Quellfassung
Entnahmestelle	Sohle
Probenahmedatum, -zeit	18.6.2026
Probenahmetechnik	☐ Stichprobe ☐ qual. Stichprobe ☒ Mischprobe
Randbedingungen	
Probenbehälter	PE-Beutel
Transportbedingungen	Umgebungsbedingungen

Auftrag und Untersuchungsumfang	
Anlass der Untersuchung und Fragestellung	KW → Ölunfall beim Mähen an der Quellfassung
Auftrag und Untersuchungsumfang	KW

18626

Eingangs-
datumUnterschrift
AuftraggeberUnterschrift
Probenehmer

Unterschrift
Labormitarbeiter bei Laboreingang

zur internen Abrechnung

gefahrte km :
Zeitaufwand :

Leiterbach

Mittelschlebach

X
GL
Referenz
Unterboden

